

Отчет  
о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений  
требований пожарной безопасности

Наименование объекта контроля: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Первая детская музыкальная школа» города Кирова

Реквизиты контрольного мероприятия: Предписание от 01.03.2021 № 71/1/1

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения нарушений	Ответственные лица
1.	Не представлена декларация пожарной безопасности на объект защиты с функциональным назначением Ф 4.1.	Разработана	Устранено	Директор Комаровских Л.С.
2.	Разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII. «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.	Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности» Правил	Устранено	Зам. директора по АХР Братухин А.Л.
3.	В архивном помещении первого этажа (помещение № 69 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) установлена аппаратура, предназначенные для отключения электроснабжения (эл. выключатель освещения).	В настоящее время электрический выключатель освещения установлен в коридоре у дверей архивного помещения	Устранено	Зам. директора по АХР
4.	Двери эвакуационного выхода из помещения концертного зала (помещение № 72 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729), имеют запор (врезной замок), препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.	Заключён договор поставки №1663 от 02.03.2021 на приобретение замка	Устранено	Зам. директора по АХР

5.	В тамбуре под лестничным маршем лестничной клетки (помещение № 72 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) и на путях эвакуации осуществляется хранение горючих предметов (картонные коробки, ковры, лопаты, горючий материал).	В настоящее время под лестничным маршем лестничной клетки и на путях эвакуации горючие предметы (картонные коробки, ковры, лопаты, горючий материал) убраны.	Устранено	Зам. директора по АХР
6.	У дверей эвакуационного выхода из помещения № 72 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729 размещена мебель (скамейки, стол).	В настоящее время у дверей эвакуационного выхода мебель (скамейки, стол) убраны.	Устранено	Зам. директора по АХР
7.	Двери отделяющие коридор (помещение № 77 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) в лестничную клетку (помещение № 72 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) зафиксированы в открытом положении.	В настоящее время открытие и закрытие дверей фиксируются доводчиком	Устранено	Зам. директора по АХР
8.	Двери эвакуационного выхода (помещение № 48 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729), имеют запор (врезной замок), препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.	Заключён договор поставки №1663 от 02.03.2021 на приобретение замка врезного.	Устранено	Зам. директора по АХР
9.	Двери отделяющие коридор (помещение № 49 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) в лестничную клетку (помещение № 48 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) зафиксированы в открытом положении (снят доводчик).	В настоящее время открытие и закрытие дверей фиксируются доводчиком	Устранено	Зам. директора по АХР
10.	На дверях чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей.	Информация о месте хранения ключа от чердачного помещения размещена у дверей на чердак.	Устранено	Зам. директора по АХР

11.	В коридорах 2-го этажа на путях эвакуации (помещения № 35, №38, №59, № 63, № 67 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) для отделки стен применён декоративный пластик (не представлены сертификаты соответствия на отделочные материалы и документы на приобретение отделочных материалов).	Закл <u>ю</u> ч <u>ё</u> н договор подряда № 8 от 01.03.2021	с 01.06.2021 по 25.08.2021	Директор Комаровских Л.С.
12.	В концертных залах (помещения № 21 второго этажа, № 83, первого этажа согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) для отделки пола применён ламинат (не представлены сертификаты соответствия на отделочные материалы и документы на приобретение отделочных материалов).	Закл <u>ю</u> ч <u>ё</u> н договор подряда № 9 от 22.03.2021	до 01.04.2021	Директор Комаровских Л.С.
13.	На полу коридора, через который проходит путь эвакуации находится линолеум (не представлены сертификаты соответствия на отделочные материалы и документы на приобретение отделочных материалов).	Закл <u>ю</u> чен договор подряда № 9 от 22.03.2021	Устранено	Директор Комаровских Л.С.
14.	Двери отделяющие коридор второго этажа (помещение № 59 и № 58 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) в лестничную клетку (помещение № 60 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) зафиксированы в открытом положении (снят доводчик).	В настоящее время открытие и закрытие дверей фиксируются доводчиком	Устранено	Зам. директора по АХР
15.	Двери эвакуационного выхода (помещение № 67 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729), имеют запор (врезной замок), препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.	Закл <u>ю</u> ч <u>ё</u> н договор поставки №1663 от 02.03.2021 на приобретение цилиндра.	Устранено	Зам. директора по АХР

16.	Наружная открытая лестница, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре (выход из помещения № 67 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) не очищена от снега и наледи.	В настоящее время открытие и закрытие дверей фиксируются доводчиком	Устранено	Зам. директора по АХР
17.	Двери 2-го эвакуационного выхода из помещения концертного зала (помещение № 21 согласно технического паспорта, инвентарный № 1729) имеют запор (врезной замок), препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа.	Заключён договор поставки №1663 от 02.03.2021 на приобретение цилиндра.	Устранено	Зам. директора по АХР

Приложения:

- Копия Декларации пожарной безопасности от 10.03.2021 № 33401361-ТО-00036 на 5 листах в 1 экземпляре;
- Копия инструкции о мерах пожарной безопасности на 10 листах в 1 экземпляре;
- Фото архивного помещения первого этажа на 2 листах в 1 экземпляре;
- Фото двери эвакуационного выхода из холла (помещения № 72) на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото тамбура под лестничным маршем лестничной клетки на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото эвакуационного выхода из помещения № 72 на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото двери, отделяющие коридор (помещение № 77 и помещение № 72) на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото двери эвакуационного выхода (помещение № 48) на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото двери, отделяющие коридор (помещение № 49) и лестничную клетку (помещение № 48) на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото информации о месте хранения ключа от чердачного помещения на 1 листе в 1 экземпляре;
- Копия Договора подряда №8 от 01.03.2021(локальная смета №2) на 2 листах в 1 экземпляре;
- Копия Договора подряда №9 от 02.03.2021(сертификат) на 2 листах в 1 экземпляре;
- Копии Сертификата соответствия (ламинат) на 2 листах в 1 экземпляре;
- Фото пола концертного зала (помещение № 21 второго этажа) на 1 листе в 1 экземпляре;
- Копии Сертификата соответствия (линолеум) на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото пола первого этажа на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото пола коридора второго этажа на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото дверей, отделяющих коридор второго этажа (помещение № 59 и № 58) в лестничную клетку (помещение № 60) на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото двери эвакуационного выхода (помещение № 67) на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания (выход из помещения № 67) на 1 листе в 1 экземпляре;
- Фото двери 2-го эвакуационного выхода из помещения концертного зала (помещение № 21) на 1 листе в 1 экземпляре;

Директор МБУДО «ПДМШ» г. Кирова



Л.С. Комаровских